

Мебельная фабрика Пирамида


г. Краснодар, тел (861)227-87-87

e-mail: piramida389@yandex.ru

сайт: www.mebelpiramida.ru



Паспорт и инструкция по сборке шкафа углового ШОН-16



Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Сборку мебели должен производить специалист по сборке. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.

Изделие собирается из отдельных деталей и фурнитуры, закрепленной на деталях или приложенной к изделию в упаковке.



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Сборку мебели следует производить на твердой, ровной и чистой поверхности, мелкие предметы и неровности могут оцарапать детали мебели. Положите на пол ковер, мягкую толстую ткань или гофра-картон от упаковки. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Изделие универсальное, может быть собрано в зеркальном виде.

Порядок сборки:

- 1.1. В бока 1, 2, 3 и 4 вкрутить шток эксцентрика и вставить шканты.
- 1.2. К бокам 2 и 3 прикрутить винтами 6,3*10,6 ответные планки накладной петли.
- 1.3. На горизонт 8 установить эксцентрики и закрепить на боках 1 и 3.
- 1.4. На горизонты 10 установить эксцентрики и закрепить на боках 2 и 4.
- 1.5. На бока 1 и 3, в удобном для вас месте прикрутить шурупами штангодержатели.
- 1.6. На дно 5 прикрутить опоры. При помощи евровинтов соединить крышу 6 и дно 5 с боками 1,3,4,5.
- 1.7. Предварительно убедившись в равенстве диагоналей корпуса шкафа с помощью гвоздей набить ДВП 11, 12, 13 и 14.
- 1.8. Соединить ДВП 11 между собой соединительной планкой и прибить.
- 1.9. С помощью шурупа 3,5*16 установить петли на двери 7 и 9.
- 1.10. Установите двери на корпус шкафа, прикрутите ручку и отрегулируйте зазоры.
- 1.11. Прикрутите к крыше 6 упор для дверей.
- 1.12. Вставьте штангу в штангодержатели. Установите декоративные заглушки на евровинты и эксцентрики.



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Поз	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1-3	Бока	3	2048	505
4	Бок средний	1	2048	400
5-6	Крыша/дно	2	900	900
7	Дверь большая	1	2042	396
8	Горизонты	2	350	868
9	Дверь малая	1	2042	140
10	Полки	4	363	400
11	Задняя стенка ХДФ	2	1735	448
12	Задняя стенка ХДФ	1	1210	391
13	Задняя стенка ХДФ	1	864	391
14	Задняя стенка ХДФ	1	341	896

ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ

	Упор для двери	1
	Гвоздь 2*20	80
	Саморез под ручку 4,2*30	2
	Евровинт 7*50	16
	Заглушка евровинта	16
	Стяжка эксцентриковая	24
	Заглушка эксцентрика	24
	Ножка 20мм	5
	Петля для угловой двери 45*	8
	Ручка с-17	1
	Шуруп 3,5*16	40
	Шайба для винта на ручку	2
	Шестигранник 4мм	1
	Шкант 8*30	24
	Штангодержатель овальный	2
	Штанга овальная	1
	Планка соединительная	1
	Винт 6,3*10,6	16
	Скоба мебельная для ДВП	6

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранять их путем ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия в целом.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и т.п.), возникшие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также на мебель, имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшее из-за неправильного ухода.

Срок службы изделия 5 лет.

Правила ухода и эксплуатации.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью воздуха 65%(допускается + или — 15% от заданной величины).

2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация изделий из стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При обнаружении трещины на стекле или зеркале, необходимо немедленно его заменить.

3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры — необходимо периодически подтягивать ее.

4. Во избежание потери товарного вида изделий и зеркал рекомендуется защитить от попадания на них прямых солнечных лучей, не должны находиться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоения пленки).

5. Не допускать попадание воды и технических жидкостей на поверхность мебели. Не стоит ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, растворитель и другие вещества, содержащие спирт так как поверхность мебели не устойчива к их воздействию.

8. Фасадную часть мебели стоит чистить мягкой влажной тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. вещества содержащие абразивные материалы.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качества изделия.

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должен осуществлять специалист.

Мебельная фабрика ПИРАМИДА

г. Краснодар, тел. факс (861)227-87-87